




A-1~6 会議室


- ① 剥切れ
- ② クラック
- ③ 目地切れ
- ④ ハクリ
- ⑤ スキ
- ⑥ 建具スキ
- ⑦ 建付不良
- ⑧ 破損
- ⑨
- ⑩ 4
- ⑪
- ⑫



-*: 1~3, 5, 6 損傷なし

仕上 70ス, 化粧PB, ビニルシート

状態	記号	W×L (事前)	W×L (事後)
○	a	0.5 全長	
○	b	0.5 "	
○	c	0.5 "	
○	d		
○	e		
○	f		
○	g		
○	h		
○	i		
○	j		
○	k		
○	l		
○	m		
○	n		
○	o		
○	p		
○	q		
○	r		
○	s		
○	t		



工事名 従来の調査方法との比較・説明用
 工程 壁西 測点 A-1~4 2階会議室
 スキ W=2.5 L=3方
 土居 義典 2020-08-12

